

JOGO SINCRONIZAÇÃO GRUPO PSA KROFTOOLS



Preço: 65.00 € + IVA

Características Principais: Citroën:

Modelos: AX, BX, ZX, XM, Saxo, Xsara, Xantia, Synergie/Evasion, Berlingo, Dispatch/Jumpy, C15, C9

Motores: HDI (diesel), HPI (gasolina)

Peugeot:

Modelos: 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

Motores: HDI (diesel), HPI (gasolina)

JOGO SINCRONIZAÇÃO GRUPO PSA KROFTTOOLS

Citroën PSA:

Motores: HDI (diesel), HPI (gasolina)

Peugeot:

Modelos: 106, 206, 306, 405, 605, 806, J5, Boxer, Expert, Partner, Solara, Talbot Express, Talbot Horizon

Item

Descrição

Código OEM

A

Pino sincronização da cambota

4507-TA , 0132Z , 0132QZ

B

Pino para configurar volante do motor (com mola)

0188X , 0189X

C

Chave hexagonal 8mm

7017-TW

D

Pino dobrado 8mm

0188D , 7004TG , 9767-34 , 0153G , 7014-TJ , 1 860 863 000 , 0153

E

Pino dobrado 8mm

7017-TR

F

Pinos de bloqueio árvore de cames

7014-TM

G

Alavanca de tensão HDI

0188J2

H

Alavanca de tensão

5711-TE , 0178E , 0188J/J1

I

Ferramenta de bloqueio do volante motor

1 867 030 000 , 0153 A , 9765.54 , 6012T , 1 860 161 000

J

Parafusos bloqueio M8 x 40mm (x2)

M8 x 40MM

K

Ferramenta de bloqueio do volante motor

0188F , 0134Q , 1 870 765 001 , 1 870 827 000 , 0134AF , 9044-T , 1 871 000 400

L

Pino sincronização árvore de cames / combota

0188M, 0187B, 0194B

303-1277, MOT1430 , 0189B, 303-735, 049JE01 061, 21-263

M

Pino de bloqueio árvore de cames (CA2)

0132AJ2, 2 000 023 000, 0188

N

Pino de bloqueio árvore de cames (CA1)

4533-TAC1 , 0132AJ1

O

Pino de bloqueio árvore de cames

18G 1580, 11 9 790 , 5711-TD, 21-260,

07744-1110400, 303-732,

4527-T. S2, 07744-00104-00 ,

1 860 617 000, 0132AB , 999 7169 , 0178D

P

Pino de bloqueio bomba

0188H

Q

Pino bloqueio árvore de cames

0189A, 1 871 008 100

R
Pino bloqueio árvore de cames
0189AZ

S
Pino 8mm sincronização combota

1 860 863 000, OUT0000127,
0153N, 0288D, 7099-TM, 0188Y, 0188D

T
Pino sincronização entrada árvore cames (VTC)
0189L

U
Extrator polia

0174 , 0188P , 018892 , 7015-T

V
Pinos sincronização da árvore de cames (2)
9041-TZ, 5711-TC

W
Parafuso de bloqueio M8 x 40mm
M8 x 40mm

X
Parafuso de bloqueio M8 x 70mm
M8 x 70mm

Y
Pino bloqueio volante motor
4507-TL

Z
Pinos bloqueio

1
Pinos bloqueio

2

Pino bloqueio volante motor
0189C

3

Ferramenta de tensionamento

5407-TJ, 9767.89, 0188Q1 , 0132X1Z, 0188Q1 , 0132X1Z, 0132X

4

Grampo para retenção da correia

0189K, MOT1436, 4533-TAX, 0188K, 0187J,
0132AK, 0153AK, 1 870 00 100

SKU: KT1505

Categorias: FERRAMENTA SINCRONIZAÇÃO, CITROEN, PEUGEOT

Galeria de Imagens:

