

JOGO FORD MAZDA KROFTTOOLS



Preço: 59.00 € + IVA

Características Principais: Modelos Compatíveis:

- Courier 1.4/1.6/1.8 (00-02).
- Fiesta 1.4/1.6/1.8 (02-09).
- Focus 1.6/1.8/2.0 (98-00).
- C-Max 1.6/2.0 (03-08).
- Fusion 1.4 (02-08).
- Galaxy 2.0 (06-08).
- Mondeo 2.0 (07-08).
- S-Max 2.0 (06-08).
- Tourneo Connect 1.8 (02-08).
- Transit Connect 1.8 (02-08).

JOGO FORD MAZDA KROFTTOOLS

O Jogo para Motores Ford e Mazda é uma solução completa para manutenção e reparação de motores diesel DURATORQ. Inclui ferramentas específicas para modelos de veículos como Fiesta, Focus, C-Max, Mondeo, e outros. Ideal para profissionais que necessitam de precisão e eficiência.

Item
Descrição
Código OEM

1
Pino alinhamento da cambota /bomba combustível (x2) (5.8mm)
21-260 / 303 732

2
Pino bloqueio da cambota TDC
21-163 / 303 620

3
Pino bloqueio da cambota TDC
21-210 / 303-507

4
Pino bloqueio da cambota TDC
21-104/303 193

5
Ferramenta de bloqueio da cambota
21-168 /303 393

6
Pinhão remoção da árvore de cames
21-229 / 303 651

7
Placa de ajuste da árvore de cames
21-162B / 303 376

8
Pino bloqueio do volante (9.4mm)
21-262 / 303 734

9

Chave bloqueio tensor

303 1054

10

Pino bloqueio cambota

303 748

11

Ferramenta de retenção da árvore de cames

303 1097

12

Pino sincronismo volante

303 — 1059

13

Pino árvore de cames / cambota (8mm)

21-263 / 303 735

Compatibilidade de Motores:

- Ford: 1.4, 1.6 TDCi, 1.8 Di/TDCi/TDdi, 2.0 TDCi (Diesel DURATORQ).

Códigos de Motores:

- F6JA, F6JB, F6JC, HHJA, HHJB, G8DA, HHDA, HHDB, RTN, RTQ, RTP, C9DC, BHDA/B, BHPA, C9DA/B, F9DA/B, FFBA, FFDA, HCPA, HCPB, KKDA, P7PA, P9PA, QYWA, R2PA, R3PA, RWPA, G6DA, G6DB, G6DC, AZWA, QXWA.

Ferramentas Incluídas:

- Pino alinhamento da cambota/bomba combustível (x2) (5.8mm) - Código: 21-260 / 303 732.
- Pino bloqueio da cambota TDC - Código: 21-163 / 303 620.
- Pino bloqueio da cambota TDC - Código: 21-210 / 303-507.
- Pino bloqueio da cambota TDC - Código: 21-104/303 193.

- Ferramenta de bloqueio da cambota - Código: 21-168 /303 393.
- Pinhão remoção da árvore de cames - Código: 21-229 / 303 651.
- Placa de ajuste da árvore de cames - Código: 21-162B / 303 376.
- Pino bloqueio do volante (9.4mm) - Código: 21-262 / 303 734.
- Chave bloqueio tensor - Código: 303 1054.
- Pino bloqueio cambota - Código: 303 748.
- Ferramenta de retenção da árvore de cames - Código: 303 1097.
- Pino sincronismo volante - Código: 303 — 1059.
- Pino árvore de cames / cambota (8mm) - Código: 21-263 / 303 735.

SKU: KT1615

Categorias: FERRAMENTA SINCRONIZAÇÃO, FORD